

Relatório

# Registo de descrição

Data relatório

2022-10-05

Registo

PT/AMLRA/CMLRA/L/011/1946-0030C - Reconstrução - Joaquim de Oliveira

<b>Nível de descrição</b>	AG
<b>Código de referência</b>	PT/AMLRA/CMLRA/L/011/1946-0030C
<b>Tipo de título</b>	Atribuído
<b>Título</b>	Reconstrução - Joaquim de Oliveira
<b>Datas de produção</b>	1946-01-10 - 1946-01-16
<b>Dimensão e suporte</b>	2 f.; papel
<b>Entidade detentora</b>	Arquivo Municipal de Leiria
<b>Âmbito e conteúdo</b>	Joaquim de Oliveira solicita licença para reconstrução de muro de vedação que caiu com o temporal, no lugar de Cavalinhos, freguesia de Maceira.
<b>Nº processo</b>	30/46
<b>Lugar (antigo)</b>	Cavalinhos
<b>Freguesia</b>	Maceira
<b>Lugar</b>	Cavalinhos
<b>Descrição da obra</b>	Muro
<b>Idioma e escrita</b>	Português
<b>Data de publicação</b>	2020-04-16 02:08:32